

1. Неуказанные предельные отклонения размеров по Н11, h11, ±IT11/2.
2. Неуказанные допуски формы и расположения поверхностей по ГОСТ 24642-81.
3. ** Предельные отклонения размеров по Н14.

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

ОС.00.003									
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Ламель	Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.	Бормосов			19.04.22				1:8	
Проб.									
Т.контр.									
Н.контр.					Лист Д16.Т ГОСТ 21631-76	Лист		Листов	
Утв.									

OC.00.003 T

Перв. примен.

Справ. №

Подл. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подл. и дата

Инв. № подл.





Схема совмещения двух заготовок на листе



1. Неуказанные предельные отклонения размеров по Н11, h11, ±IT11/2.
2. Неуказанные допуски формы и расположения поверхностей по ГОСТ 24642-81.
3. * Размеры для справок.
4. Сторона будущей базовой поверхности.
5. ** Предельные отклонения размеров по Н14.
6. *** Допуск резки.

					OC.00.003 T		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.				19.04.22			1:8
Т.контр.					Лист	Листов	
Н.контр.					Лист Д16.Т ГОСТ 21631-76		
Утв.							