


6-101019A

12,5/ (✓)



1. *Размер для справок.
2. h14; H14; ±IT14/2.
3. Маркировать номером чертежа.

1. *Dimensions for reference.
2. Unspecified limits on h14; H14; ±IT14/2.
3. The part to mark with the drawing number.

Перв. примен.	
Справ. №	

Подп. и дата	
Изм. № дубл.	
Взам. инв. №	

Подп. и дата	
Изм. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб. Drawn		Smith		
Пров. Checked				
Т. контр.				
Изм. № подл.				
Н. контр.				
Утв. Approved				

AJCC1.01-9

Шаўда Washer

Круг Round bar $\varnothing 30$ S=5
AISI 304

Лист	Масса Mass	Масштаб Scale
	0.02	2:1
Листов Sheet 1	Листов Total Sheets 1	

КБ "ГРАНИТ"
DD "GRANITE"