

03.00.002

$\sqrt{Rz 20 (\checkmark)}$

Перв. примен.

Справ. №










Подп. и дата

Инд. № д/д/л

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.



- 1 35..42 HRC.
- 2 \* Обеспеч. инстр.
- 3 \*\* Размер для справок.
- 4 Хим. Окс. Прм.
- 5 Остальные ТТ - по ОСТ В95 2606-90.

					03.00.002			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сегмент	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							2.75	1:2
Пров.						Лист	Листов	1
Т.контр.								
Н. контр.					40X ГОСТ 4543-71	НПО СНЕЖМАШ		
Утв.								

Копировал

Формат А3