


√ Ra 1,6



1. Неуказанные фаски 1 x 45°
2. Поверхность А азотировать h0,8...1,2; HRC 56...58
3. Шероховатость поверхности А - √ Ra 0,4

Параметры зубчатого колеса

Модуль	m	4
Число зубьев	z	20
Делительный диаметр	d	80
Диаметр вершин зубьев		88
Диаметр впадин зубьев		70

Перв. примен.
Справ. №

Подл. и дата
Инв. № дудл.

Взам. инв. №

Подл. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

**Шестерня
паразитная
40X2H2MA**

Лит.	Масса	Масштаб
		1:2
Лист 1	Листов 1	