



1. 23...29 HRC.
2. *Размеры для справок.
3. Покрытие: Ц6.
4. Клеймить клеймом ОТК.
5. При хранении и транспортировании оберегать от повреждений.

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Инв. № дцкл.	Подпись и дата

				ПРХ.061			
Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Переходник K1/8 - K1/4	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						0.04	4:1
Пров.					Лист 1	Листов 1	
Т.контр.							
Н.контр.							
Согл.							
Утв.							
				12X18H10T ГОСТ 4543-71			